

[REDACTED] Sicherheitsprüfung  
Im Auftrag der [REDACTED] GmbH  
[REDACTED]

Gutachten-Nummer 8010 [REDACTED]  
TAE-Auftragsnummer 0180001 [REDACTED]

vom: [REDACTED].2001

[REDACTED] GmbH  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Der Kfz. Sachverständige

[REDACTED]  
Büro: [REDACTED]

Ihr Ansprechpartner beim

[REDACTED]  
Tel: 06 [REDACTED]

W E R T G U T A C H T E N 1  
=====

Betreff : Wertgutachten 1 mit Zustandsbewertung  
Kundenreferenz : [REDACTED]  
Auftraggeber : [REDACTED]  
  
Fahrzeughalter : Manfred Mustermann  
: [REDACTED]  
  
Auftrag vom / durch : [REDACTED]  
Bewertungsdatum : [REDACTED]  
  
Besichtigung Datum/Ort : [REDACTED]

Auftragsgemäß wurde das nachfolgend näher bezeichnete Fahrzeug vom Unterzeichner besichtigt und die vorliegende Fahrzeugbewertung mit detaillierter Auflistung der festgestellten Schäden erstellt.

Im Auftrag der [REDACTED]

AUFTRAGS-NR 8010 [REDACTED]

VOM [REDACTED]

-----  
F A H R Z E U G B E W E R T U N G  
-----

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER MANFRED MUSTERMANN  
[REDACTED]  
[REDACTED]

BETRIFFT AKTENZEICHEN 8010 [REDACTED]

BEWERTUNGS-AUFTRAG VOM [REDACTED]  
BESICHTIGUNGS-DATUM/-ORT [REDACTED] [REDACTED]

-----  
AMTLICHES KENNZEICHEN H [REDACTED]

ART / AUFBAU P K W / LIMOUSINE  
HERSTELLER AUDI  
TYP A6 2.4  
FAHRZEUG-IDENT-NR [REDACTED]

FARBE DUNKELGRÜN-MET.  
TUEREN 4

MOTORART OTTO  
HUBRAUM / LEISTUNG 2393 CCM / 121 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKL. 06V / EU2 EU3 EU4

ERSTE ZULASSUNG 0012-1997  
NÄCHSTE HAUPTUNTERSUCHUNG 12.2002  
VORBESITZER KEINE

GESAMTLAUFLEISTUNG (KM) 69702 ABGELESEN

BEREIFUNG DIMENSION 195/65 R 15 91V  
MILLIMETER 5.0 5.0 5.0 5.0

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

-----  
VERKAUFSWERT M MWST DM \*\*\*25.200,00  
ENTHALTENE MWST DM \*\*\*\*3.475,86

EINKAUFSWERT M MWST DM \*\*\*20.800,00  
ENTHALTENE MWST DM \*\*\*\*2.868,97  
-----



[REDACTED]  
[REDACTED]  
Gutachten-Nummer 801 [REDACTED]  
TAE-Auftragsnummer [REDACTED]

vom: [REDACTED]

F A H R Z E U G Z U S T A N D B E W E R T U N G  
=====

Kundenreferenz : [REDACTED]  
Amtl. Kennzeichen : [REDACTED]  
Fz.-Halter : Manfred Mustermann  
: [REDACTED]  
Auftrag vom/durch : 25.04.2001 [REDACTED]  
Besicht.-Datum/-Ort : 26.04.2001 [REDACTED]

Festgestellte Mängel

Minderwert  
ca. DM(o.MWST)

1. Allgemeinzustand	
- kein Abzug	0,00
2. Lackierung	
- kein Abzug	0,00
3. Karosserie	
- Stoßfänger vo. eingerissen	750,00
- erneuern	
- Tür vo. re. verschürft -	100,00
- lackieren	
- Tür hi. re. verschürft -	100,00
- lackieren	
- Seitenteil hi. re. verschürft	100,00
- lackieren	
- Kofferdeckel leicht verbeult	400,00
- erneuern	
4. Anbauteile	
- kein Abzug	0,00
5. Verglasung / Beleuchtung	
- kein Abzug	0,00
6. Felgen / Bereifung	
- kein Abzug	0,00
7. Innenraum / Kofferraum	
- kein Abzug	0,00
8. Einbau / Ausbauschäden	
- kein Abzug	0,00
9. Mechanik/Achsen/Aggregate	
- kein Abzug	0,00

10. Unfallschäden	
- reparierter Vorschaden	950,00
11. Sonstiges	
- kein Abzug	0,00
	-----
Summe der Minderwerte ohne MWST	2.400,00
16 % MWST	384,00
	-----
Summe der Minderwerte mit MWST	2.784,00
	=====

Fahrzeug - Identifizierung

-----  
Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

-----  
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugs ausreichend.

Probefahrt / Probelauf

-----  
Es wurde eine Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt. Diese konnte nur auf dem Betriebsgelände der Vertragswerkstatt erfolgen, da zwar die Fahrzeugschlüssel, aber kein Fahrzeugschein ausgehändigt wurde.  
Die Klimaanlage konnte, bedingt durch die zu geringen Außentemperaturen nicht geprüft werden.

Besonderes / Sonstiges

-----  
Fahrzeugzustand

-----  
Das Fahrzeug war von außen verschmutzt.

-----  
Service-Scheckheft lag zur einsichtnahme vor  
- Wartungen wurden fristgemäß durchgeführt  
Bordwerkzeug, Warndreieck, Verbandskasten waren vorhanden,  
Fahrzeugschlüssel 1 x, Bedienungsanleitung lagen vor,

I  
C

Gutachten-Nummer [REDACTED]

vom: [REDACTED] 2001

Schlußwort

-----

Das Gutachten wurde unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden- und Wertgutachten

.....  
[REDACTED]

Das Gutachten umfaßt 6 Seiten und die Anlagen:

- Lichtbildanlage mit 4 Lichtbildern